臺北市立大直高級中學飲水機設備維護紀錄表

☑設備維護☐更換濾心(2.5.8.11月)　110年　8　月　19　日

數量	序號	安裝位置	廠牌	年份	濾心規格	更換纖維濾心	更換碳柄濾心	機台巡檢	功能操作	加熱系統	殺菌系統	外觀清潔	給排水系統	備註
1	30	教學大樓第二棟2樓東側	LP-CH-805	104.02	WF-02 WF-08			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	31	教學大樓第二棟2樓西側	LP-CH-805	104.02	WF-02 WF-08			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	32	教學大樓第一棟3東側	LP-CH-805	105.06	WF-02 WF-08			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	33	教學大樓第三棟3樓東側	LP-CH-805	105.06	WF-02 WF-08			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	34	教學大樓第三棟2樓東側	LP-CH-805	107.01	WF-02 WF-08			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	35	1樓會議室	LP-CH-905	108.02	WF-02 WF-08			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	36	教學大樓第二棟3樓東側	LP-CH-905	108.06	WF-02 WF-08			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	37	圖書館4樓	LP-CH-905	109.11	WF-02 WF-08			✓	✓	✓	✓	✓	✓	免費設備維護至110年12月
9	2	教學大樓第一棟2樓西側	LP-CH-905	109.12	WF-02 WF-08			✓	✓	✓	✓	✓	✓	免費設備維護至110年12月
10	5	教學大樓第一棟3西側	LP-CH-905	109.12	WF-02 WF-08			✓	✓	✓	✓	✓	✓	免費設備維護至110年12月

飲水機更換濾心數量： 0 **台，機台巡檢數量：** 10 **台**

維護廠商： 許幸彥
力霸工業科技股份有限公司

服務人員簽章： 許幸彥

機關承辦人員簽章：

總務主任 曾春梅

總務組長 曾春梅