

臺北市立大直高級中學飲水機設備維護紀錄表

☒ 設備維護 ☐ 更換濾心(2.5.8.11月) 113 年 10 月 14 日														
數量	序號	安 裝 位 置	廠 牌	年 份	濾心規格	更換纖維濾心	更換碳棒濾心	機台巡檢	功能操作	加熱系統	殺菌系統	外觀清潔	給排水系統	備註
1	30	教學大樓第二棟2樓東側	LP-CH-805	104.02	WF-02 WF-08	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	31	教學大樓第二棟2樓西側	LP-CH-805	104.02	WF-02 WF-08	④		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	32	教學大樓第一棟3東側	LP-CH-805	105.06	WF-02 WF-08									
4	33	教學大樓第三棟3樓東側	LP-CH-805	105.06	WF-02 WF-08			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	34	教學大樓第三棟2樓東側	LP-CH-805	107.01	WF-02 WF-08			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	35	教學大樓第三棟1樓東側	LP-CH-905	108.02	WF-02 WF-08			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	36	教學大樓第二棟3樓東側	LP-CH-905	108.06	WF-02 WF-08			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	37	圖書館4樓	LP-CH-905	109.11	WF-02 WF-08			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	2	教學大樓第一棟2樓西側	LP-CH-905	109.12	WF-02 WF-08			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	5	教學大樓第一棟3西側	LP-CH-905	109.12	WF-02 WF-08			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
飲水機更換濾心數量: 0 台, 機台巡檢數量: 9 台														
維護廠商: 力霸工業科技股份有限公司					服務人員簽章:					機關承辦人員簽章: 				
														