

臺北市立大直高級中學飲水機設備維護紀錄表

| <input checked="" type="checkbox"/> 設備維護 <input checked="" type="checkbox"/> 更換濾心(2.5.8.11月) 114年 8月 4日 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--------------|-----------|----------------|-----------------------|--------|--------|------------------------|------|------|------|------|-------|----|
| 數量 | 序號 | 安裝位置 | 廠牌 | 年份 | 濾心規格 | 更換鐵維濾心 | 更換硬柄濾心 | 機台巡檢 | 功能操作 | 加熱系統 | 殺菌系統 | 外觀清潔 | 給排水系統 | 備註 |
| 1 | 30 | 教學大樓第二棟2樓東側 | LP-CH-805 | 104.02 | LP-WF-PP LP-WF-CTO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 | 31 | 教學大樓第二棟2樓西側 | LP-CH-805 | 104.02 | LP-WF-PP LP-WF-CTO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | 33 | 教學大樓第三棟3樓東側 | LP-CH-805 | 105.06 | LP-WF-PP LP-WF-CTO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | 34 | 教學大樓第三棟2樓東側 | LP-CH-805 | 107.01 | LP-WF-PP LP-WF-CTO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | 35 | 教學大樓第三棟1樓合作社 | LP-CH-905 | 108.02 | LP-WF-PP LP-WF-CTO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | 36 | 教學大樓第二棟3樓東側 | LP-CH-905 | 108.06 | LP-WF-PP LP-WF-CTO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7 | 42 | 圖書館4樓 | LP-CH-905 | 109.11 | LP-WF-PP LP-WF-CTO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 | 43 | 教學大樓第一棟3樓西側 | LP-CH-905 | 109.12 | LP-WF-PP LP-WF-CTO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 9 | 44 | 教學大樓第一棟2樓西側 | LP-CH-905 | 109.12 | LP-WF-PP LP-WF-CTO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 飲水機更換濾心數量: 9 台, 機台巡檢數量: 9 台 | | | | | | | | | | | | | | |
| 維護廠商: 力霸工業科技股份有限公司 | | | | 服務人員簽章: 潘育宏 | | | | 機關承辦人員簽章: 約 僱 高 唯 真 | | | | | | |