

大直高中 飲水機維護紀錄表

| 編號 | 位置 | 樓層 | 安裝地點 | 機型 | 濾心規格 | 濾心更換 | 機台巡檢 | 功能操作 | 加熱系統 | 冷卻系統 | 殺菌系統 | 外觀清潔 | 給排水系統 | 備註 |
|----|-------|----|-----------|----|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 1 | 一教學大樓 | 1 | 東 702教室 | 賀眾 | 61.64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 | 一教學大樓 | 1 | 西 707教室 | 賀眾 | 61.64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | 二教學大樓 | 1 | 東 208教室 | 賀眾 | 61.64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | 二教學大樓 | 1 | 西 805教室 | 賀眾 | 61.64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | 三教學大樓 | 1 | 東 輔導教室 | 賀眾 | 61.64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 08168 |
| 6 | 三教學大樓 | 1 | 體育組 | 賀眾 | 61.64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7 | 三教學大樓 | 1 | 體育組 | 賀眾 | 61.64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 | 一教學大樓 | 2 | 東 總務處 | 賀眾 | 61.64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 9 | 一教學大樓 | 2 | 西 國中專任辦公室 | 賀眾 | 61.64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 10 | 二教學大樓 | 2 | 東 203教室 | 賀眾 | 61.64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 11 | 二教學大樓 | 2 | 西 902教室 | 賀眾 | 61.64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 12 | 三教學大樓 | 2 | 東 高中教師辦公室 | 賀眾 | 61.64 | | | | | | | | | |
| 13 | 三教學大樓 | 2 | 西 輔導室 | 賀眾 | 61.64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 14 | 一教學大樓 | 3 | 東 308教室 | 賀眾 | 61.64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 15 | 一教學大樓 | 3 | 西 圖書館 | 賀眾 | 61.64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 16 | 二教學大樓 | 3 | 東 303教室 | 賀眾 | 61.64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 17 | 二教學大樓 | 3 | 西 907教室 | 賀眾 | 61.64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 18 | 三教學大樓 | 3 | 東 108教室 | 賀眾 | 61.64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 19 | 三教學大樓 | 3 | 西 103教室 | 賀眾 | 61.64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 20 | 迎曦樓 | 2 | 電梯旁 電腦教室 | 賀眾 | 61.64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 21 | 迎曦樓 | 3 | 電梯旁 電腦教室 | 賀眾 | 61.64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 22 | 迎曦樓 | 4 | 電梯旁 電腦教室 | 賀眾 | 61.64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 23 | 科學館 | 2 | 西 生物實驗教室 | 賀眾 | 61.64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 24 | 科學館 | 3 | 西 國中音樂教室 | 賀眾 | 61.64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 25 | 一教學大樓 | 2 | 國中專任辦公室 | 賀眾 | 61.64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 26 | 工藝工廠 | 2 | k書中心 | 賀眾 | 61.64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 27 | 迎曦樓 | 5 | 電梯旁 | 賀眾 | 61.64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 28 | 活動中心 | 1 | 體育館 | 賀眾 | 61.64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 29 | 活動中心 | 1 | 體育館 | 賀眾 | 61.64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 30 | 會議廳 | 1 | 廁所旁 | 賀眾 | 61.64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

日期 107 年 5 月 7 日

濾心更換數量: 58 支 機台巡檢數量: 29 台

服務牌飲水機服務網
士商直營站
台北市士林區士商路133號
TEL: 2835-9000

服務員: 王正揚

客戶簽章: 謝依芸

大直高中 飲水機維護紀錄表

| 序號 | 位置 | 樓層 | 安裝地點 | 機型 | 濾心規格 | 濾心更換 | 機台巡檢 | 功能操作 | 加熱系統 | 冷卻系統 | 殺菌系統 | 外觀清潔 | 給排水系統 | 備註 |
|----|-------|----|---------|----|----------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----|
| 1 | 教學大樓 | 4 | 頂樓 | 賀眾 | 50.52 | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 | 科學館 | 1 | 實驗室RO機 | 賀眾 | 18.19.20.21.22 | | | | | | | | | |
| 3 | 科學館 | 1 | 化學實驗室 | 賀眾 | 21 | | | | | | | | | |
| 4 | 三教學大樓 | 1 | 健康中心製冰機 | 賀眾 | 29 | ✓ | | | | | | | | |

日期 107 年 5 月 7 日

濾心更換數量: 1 台 機台巡檢數量: 1 台

服務員: 謝依芸
 士商直營站
 台北市士林區士商路133號
 TEL: 2835-9000

服務員: 孔玉揚

客戶簽章: 謝依芸