



大直高中 9月 飲水機維護紀錄表


編號	位置	樓層	安裝地點	機型	濾心規格	濾心更換	機台巡檢	功能操作	加熱系統	冷卻系統	殺菌系統	外觀清潔	給排水系統	備註
1	一教學大樓	1	東 702教室	賀眾	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	一教學大樓	1	西 707教室	賀眾	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	二教學大樓	1	東 208教室	賀眾	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	二教學大樓	1	西 805教室	賀眾	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	主
5	三教學大樓	1	東 輔導教室	賀眾	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	三教學大樓	1	體育組	賀眾	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	三教學大樓	1	體育組	賀眾	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	一教學大樓	2	東 總務處	賀眾	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	一教學大樓	2	西 國中專任辦公室	賀眾	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	二教學大樓	2	東 203教室	賀眾	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	插管
11	二教學大樓	2	西 902教室	賀眾	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	二教學大樓	2	高中教師辦公室	賀眾	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	三教學大樓	2	西 輔導室	賀眾	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	一教學大樓	3	東 308教室	賀眾	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	一教學大樓	3	西 圖書館	賀眾	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	二教學大樓	3	東 303教室	賀眾	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	二教學大樓	3	西 907教室	賀眾	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	三教學大樓	3	東 108教室	賀眾	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	三教學大樓	3	西 103教室	賀眾	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	迎曦樓	2	電梯旁 電腦教室	賀眾	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	迎曦樓	3	電梯旁 電腦教室	賀眾	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	迎曦樓	4	電梯旁 電腦教室	賀眾	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	科學館	2	西 生物實驗教室	賀眾	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	科學館	3	西 國中音樂教室	賀眾	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	一教學大樓	2	國中專任辦公室	賀眾	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	工藝工廠	2	k書中心	賀眾	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	迎曦樓	5	電梯旁	賀眾	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	活動中心	1	體育館	賀眾	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	活動中心	1	體育館	賀眾	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	會議廳	1	廁所旁	賀眾	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

日期 109年 7月 9日

濾心更換數量: _____ 支 機台巡檢數量: 29 台

服務章: 

服務員: 

客戶簽章: 

0109/1605