

臺北市立大直高級中學飲水機設備維護紀錄表

6

<input checked="" type="checkbox"/> 設備維護 <input type="checkbox"/> 更換濾心(2.5.8.11月) 114年 10月 22日														
數量	序號	安裝位置	廠牌	年份	濾心規格	更換織維濾心	更換碳柄濾心	機台巡檢	功能操作	加熱系統	殺菌系統	外觀清潔	給排水系統	備註
1	30	教學大樓第二棟2樓東側	LP-CH-805	104.02	LP-WF-PP LP-WF-CTO			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	31	教學大樓第二棟2樓西側	LP-CH-805	104.02	LP-WF-PP LP-WF-CTO			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	33	教學大樓第三棟3樓東側	LP-CH-805	105.06	LP-WF-PP LP-WF-CTO			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	34	教學大樓第三棟2樓東側	LP-CH-805	107.01	LP-WF-PP LP-WF-CTO			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	35	教學大樓第三棟1樓合作社	LP-CH-905	108.02	LP-WF-PP LP-WF-CTO			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	36	教學大樓第二棟3樓東側	LP-CH-905	108.06	LP-WF-PP LP-WF-CTO			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	42	教學大樓第三棟3樓西側	LP-CH-905	109.11	LP-WF-PP LP-WF-CTO			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	43	教學大樓第一棟3樓西側	LP-CH-905	109.12	LP-WF-PP LP-WF-CTO			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	44	教學大樓第一棟2樓西側	LP-CH-905	109.12	LP-WF-PP LP-WF-CTO			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
飲水機更換濾心數量： 台，機台巡檢數量： 9 台														
維護廠商： 力霸工業科技股份有限公司				服務人員簽章： 朱中				機關承辦人員簽章： 						